


# Deactiveren van de koeling GeniaAir Split



Door aankoop en plaatsing van printplaat 0010033773 in de buitenunit, kan de koelfunctie van de warmtepomp permanent niet meer werken. Dit is een fysieke module die de koelfunctie blokkeert.


printplaat  
0010033773



Gelieve dit document samen met de factuur van plaatsing van dit onderdeel toe te voegen aan de premieaanvraag.

Deze optie is van toepassing voor volgende toestellen:

- GeniaAir Split HA 3-5 OS 230V **0010021184**
- GeniaAir Split HA 5-5 OS 230V **0010021185**
- GeniaAir Split HA 7-5 OS 230V **0010021186**
- GeniaAir Split HA 10-5 OS 230V **0010021187**
- GeniaAir Split HA 12-5 OS 230V **0010021188**



Het permanent deactiveren van actieve koeling door aankoop van de printplaat om de renovatiepremie te ontvangen, is **niet nodig** indien de GeniaAir Split warmtepomp de enige centrale verwarming voor het hele gebouw is en er een fotovoltaïsche installatie aanwezig is in het gebouw én deze ook aangemeld is bij Fluvius.