

Thermomaster F25-29-AS29

F1 of F4	Ontstekingsfout Vlam dooft tijdens de werking	Geen gastoevoer / onvoldoende gasdebiet Slechte regeling van het gasmechanisme Ontstekings – en vlamcontrole-elektrode defect Defecte ontsteker
F2	Slechte afzuiging of aanzuiging van de lucht	Verkeerde snelheid afzuigventilator
F5 of F14	Oververhittingsbeveiliging	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd Toegestane maximumtemperatuur overschreden Lucht in de installatie
F6	Temperatuurvoeler van de CV vertrekleiding	Voeler ontkoppeld Kortsluiting van de voeler
F7	Storing voeler temperatuur tapwater	Voeler ontkoppeld Kortsluiting van de voeler
F9	Fout drukvoeler cv kring	Voeler ontkoppeld Kortsluiting van de voeler
F10	Storing temperatuurvoeler cv retourleiding	Voeler ontkoppeld Kortsluiting van de voeler
F11	Communicatiefout gebruikersinterface	Slechte aansluiting tussen hoofdkaart en gebruikersinterface.
F12	Communicatiefout	Het communicatieniveau tussen de hoofdkaart en de kamerthermostaat ligt onder het aanvaardbare niveau. Nadat dit verholpen is, moet de ketel weer gestart worden.
F13	Storing moederbord	Verkeerde frequentie voedingsspanning Storing bediening gasklep Fout bij het sluiten van de gasklep Geheugenfout op moederbord Storing moederbord Temperatuur van het moederbord te hoog Ontbrekend vlamsignaal op het moederbord
F16	Storing vlamdetectie	Abnormale vlamdetectie Ionisatie-elektrode ontkoppeld. Ionisatie-elektrode ontregeld. Slechte CO2-regeling.
F18	Defect in de gebruikersinterface	Interfacekaart defect
F19	Fout debietdetector	Debietdetector ontkoppeld. Debietdetector defect of slechte aansluiting.

Thermomaster F25-29-AS29

F20	Communicatiefout tussen de gebruikersinterface en de hoofdkaart	Gebruikersinterface slecht aangebracht Gegevens aanwezig die niet verenigbaar zijn met het geheugen van de gebruikersinterface. Slechte productcode Slechte gebruikersinterfacekaart of hoofdkaart
F21	Onvoldoende water in de installatie	Tekort aan water in de kring. Lucht aanwezig in de kring.
F22	Teveel water in de installatie	
F23	Slechte watercirculatie	Slechte werking van de pomp (te snelle temperatuurstijging)
F24	Temperatuur cv-retourleiding te hoog	Probleem met de watercirculatie Tekort aan water in de kring. Lucht aanwezig in de kring.
F26	Maximum temperatuurafwijking bereikt tussen de uitgaande leiding en de retourleiding van de cv	Probleem met de watercirculatie Tekort aan water in de kring. Lucht aanwezig in de kring.
F27	Niet van toepassing	
F28	Permanente temperatuurafwijking tussen de voelers van de uitgaande leiding en de retourleiding van de cv	Incoherentie tussen de temperaturen van de uitgaande leiding en de retourleiding van de cv.
F30	Waterdrukvoeler defect	Voeler ontkoppeld Defecte detector